

## 项目二 单相交流电路的安装与调试

### 任务一 照明电路的安装

#### 一、任务分析

我们的日常生活离不开照明，而照明电路、日常生活中所使用的家用电器以及工厂的生产机械都是使用交流电，交流电在日常生产和生活中应用极为广泛。因此，我们必须了解正弦交流电的产生、基本概念，理解正弦交流电的相量表示方法、单一参数电路及其组合在交流电路中的特性。

#### 二、相关知识

##### 1. 正弦交流电的产生、表示

交流电是指大小和方向随时间作周期性变化的电压和电流。在交流电作用下的电路称为交流电路。正弦交流电是指大小和方向随时间作正弦规律变化的电压和电流。正弦交流电是由单相交流发电机产生的，它的基本原理是电磁感应。

###### (1) 正弦交流电的三要素

正弦交流电流的瞬时值表达式(或称解析式)可表示为

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

正弦交流电随时间做正弦周期性变化的规律取决于交流电的最大值、角频率(频率)和初相位，即正弦交流电的三要素。

①周期、频率及角频率。正弦交流电变化一次所需的时间称为周期，用  $T$  来表示，单位是秒(s)。

频率是指交流电每秒钟内变化的次数，用  $f$  表示，单位是赫兹(Hz)。频率与周期互为倒数，即

$$f = \frac{1}{T} \quad (2-1)$$

角频率  $\omega$  在数值上等于交流电每秒钟所经历的电角度。因为交流电在一个周期  $T$  内经历  $2\pi$  弧度的电角度，所以角频率为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (2-2)$$

角频率的单位是弧度/秒 (rad/s)。

周期、频率、角频率都是反映交流电变化快慢的物理量。我国及多数国家工业电力网供给的交流电的频率(简称工频)都是 50Hz, 其周期为 0.02s, 角频率为 314rad/s。

②最大值与有效值。交流电在某一瞬间的大小称为该时刻的瞬时值, 规定用小写字母表示, 如  $u$ 、 $i$  分别表示交流电压、交流电流的瞬时值。在一个周期中所出现的最大瞬时值称为最大值(或幅值), 用带下标 m 的大写字母表示, 如  $U_m$  和  $I_m$  分别表示交流电压和交流电流的最大值。

正弦交流电的大小通常用有效值来表示, 有效值是根据其热效应来规定的。例如, 一个交流电流  $i$  通过电阻  $R$ (如电阻炉)在一个周期内产生的热量, 和另一个直流  $I$  通过同样大小的电阻在相等时间内产生的热量相等, 那么这个直流  $I$  的大小就相当于这个交流电流  $i$  的有效值。有效值均用大写字母表示, 如  $U$ 、 $I$  分别表示交流电压、交流电流的有效值。依照上述定义, 理论和实践都表明:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m, U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m \quad (2-3)$$

在交流电路中, 若不特别指明, 其电压、电流均指其有效值; 交流电机、电器等的额定电流、额定电压也都是用有效值来表示, 交流电压表、电流表所测量的值也都是有效值。

③相位、初相、相位差。设正弦电流的解析式为

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

式中, 随时间变化的角度( $\omega t + \varphi_i$ )称为相位角, 简称相位。相位反映了交流电变化的进程。

$t=0$  时的相位角称为交流电的初相位, 简称初相。初相与计时起点有关, 在同一个正弦交流电路中, 电压  $u$  和电流  $i$  的频率是相同的, 但初相不一定相同。如图 2-1 所示, 图中电压  $u$  和电流  $i$  的波形可用下式表示:

$$\begin{cases} u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$$

它们的初相分别为  $\varphi_u$  和  $\varphi_i$ , 则它们的相位差(用  $\varphi$  表示)为

$$\varphi = (\omega t + \varphi_u) - (\omega t + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i \quad (2-4)$$

式(2-4)说明, 两个同频率正弦量的相位差等于它们的初相之差。由图 2-1 可见, 在  $\varphi_u \neq \varphi_i$  时  $u$  与  $i$  的变化步调不一致, 即二者不是同时到达正的幅值(或负的幅值)或零值。图 2-1 中  $\varphi_u > \varphi_i$ , 即  $\varphi > 0$  时, 电压  $u$  的相位超前电流  $i$  的相位, 超前  $\varphi$  角, 或称为  $i$  比  $u$  滞后  $\varphi$  角。

在特殊情况下, 电压  $u$  和电流  $i$  具有相同的初相位, 即相位差  $\varphi=0$ , 此种情况称同相位, 如图 2-2(a) 所示; 电压  $u$  和电流  $i$  的相位差  $\varphi=180^\circ$ , 称反相位, 如图 2-2(b) 所示。

综上所述, 最大值(或有效值)、频率(或周期或角频率)和初相是确定正弦交流电变化情况的三个重要数值, 所以叫做正弦交流电的三要素。只要知道三要素, 交流电随时间变化的情况就可以完全确定下来。




图 2-1  $u$  与  $i$  的初相及相位差

前  
值

交  
比  
律,

交  
正  
为  
之

且


(a)  $u$  与  $i$  同相位 (b)  $u$  与  $i$  反相位

图 2-2 两同频率正弦交流电的相位关系

例 2-1 已知正弦电流  $i = 50\sqrt{2} \sin(314t - 30^\circ)$  A。

求: ①最大值、有效值; ②周期和频率; ③相位和初相; ④若  $u = 220\sqrt{2} \sin(314t + 60^\circ)$  V,  $u$  与  $i$  的相位差。

解: ①幅值  $I_m = 50\sqrt{2}$  A; 有效值  $I = \frac{1}{\sqrt{2}}I_m = 50$  A。

②角频率  $\omega = 314$  rad/s; 周期  $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.02$  s; 频率  $f = \frac{1}{T} = 50$  Hz。

③相位  $\varphi = 314t - 30^\circ$ ; 初相  $\varphi = -30^\circ$ 。

④ $u$  与  $i$  的相位差  $\varphi = 60^\circ - (-30^\circ) = 90^\circ$

例 2-2 已知同频率的三个正弦电压  $u_1$ 、 $u_2$ 、 $u_3$  的有效值分别为 4V、3V、5V, 若  $u_1$  比  $u_2$  超前  $30^\circ$ 、 $u_2$  又比  $u_3$  超前  $60^\circ$ , 试任意选择一个电压为参考正弦量, 然后写出这三个电压的瞬时值表达式。

解: 假定以  $u_2$  为参考正弦量, 则  $\varphi_2 = 0$ ,  $\varphi_1 = 30^\circ$ ,  $\varphi_3 = -60^\circ$ , 则

$$u_1 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$u_2 = 3\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$$

$$u_3 = 5\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ) \text{ V}$$

## (2) 正弦交流电的表示法

①解析法。解析法即用正弦函数来表示正弦交流电的方法, 如

$$\begin{cases} u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$$

②图形法。图形法即用正弦函数的波形图来表示正弦交流电的方法, 如图 2-3 所示。从图中可以看出, 波形图能比较形象、直观地表示出正弦交流电的三要素及其变化规律, 但绘制起来较为繁琐且不便于定量分析。

③矢量图法。矢量图法即用在平面内以矢量表示正弦交流电的方法。其方法是: 在平面中画一矢量, 其长度等于正弦交流电的有效值 ( $U$  或  $I$ ), 与水平正向实轴线间的夹角为该正弦交流电的初相角  $\varphi$  (逆时针方向为正)。

以  $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$  为例, 其矢量图如图 2-4(a) 所示。

为区别于矢量和正向轴线, 通常以矢量法表示正弦电量时, 正向轴线的方向箭头不予标出且正向轴线为细实线, 如图 2-4(b) 所示。




图 2-3 正弦交流电的波形图